

Fotodokumentace k některým bodům z přílohy č. 1

1. v důsledku ucpaného potrubí a degradace na tomto materiálu, zatečení do podatelny (WC)

Obr. č. 1



2. zatečení do prostor SF PRAHA 10 - Majetková, a.s. a SF Austis z důvodu degradace těsnění záchodové nádržky

Obr. č. 2



3. zatékání do kanceláře pod kuchyní v 5np bud. B z důvodu poškozené odpadní guly a chybějící hydroizolace

Obr. č. 3



4. v důsledku deště zatopení suterénních prostor v budovách ÚMČ Praha 10

Obr. č. 4



5. zatečení do pronajatých suterénních prostor spol. PRAHA 10 - Majetková

Obr. č. 5



6. Na základě vypadnutí okna z 25.02.2020 byl udělán znalecky posudek 414727/2020, který odkazuje na to, že většina oken v budově ÚMČ je v havarijním stavu

Obr. č. 6



6. uvolňování omítky a obkladů z boku pochozí rampy u zastávky Koh i noor

Obr. č. 7

