

Fotodokumentace k některým bodům z přílohy č. 1

1. havárie ústředního topení v budově A 3np

Obr. č. 1



Obr. č. 2



Obr. č. 3



2. zatékání do prostor MANAS v suterénu budovy C

Obr. č. 4



Obr. č. 5



Obr. č. 6



Obr. č. 7




Obr. č. 8



3. havárie topení ve 4np budov A

Obr. č. 9



Obr. č. 10



4. v důsledku přívalových dešťů zatečení do sklepních prostor ve všech budovách ÚMČ Praha10


Obr. č. 11



Obr. č. 12



Obr. č. 13



Obr. č. 14



Obr. č. 15



Obr. č. 16



Obr. č. 17



Obr. č. 18



Obr. č. 19



Obr. č. 20



Obr. č. 21



Obr. č. 22



Obr. č. 23



Obr. č. 24



Obr. č. 25



Obr. č. 26



Obr. č. 27



Obr. č. 28



Obr. č. 29



Obr. č. 30



Obr. č. 31



Obr. č. 32




Obr. č. 33



5. prasklé odpadní potrubí v úklidové místnosti budova B, 1np a následné zatečení do ověřovacího pracoviště

Obr. č. 34



Obr. č. 35




Obr. č. 36



6. v důsledku přívalových dešťů zatečení do prostor úřadu práce a suterénu v budově A

Obr. č. 37



Obr. č. 38



6. zatečení menšího rozsahu vlivem naplnění stoupačky po příválových deštích do prostor ověřování v budově B a prostor SF v budově C

Obr. č. 39



Obr. č. 40



Obr. č. 41



Obr. č. 42

