

Fotodokumentace k některým bodům z přílohy č. 1


1. ucpané pisoáry v budově C 1np

Obr. č. 1



2. Zatečení do suterénních prostorů v budově A

Obr. č. 2



3. havárie topného tělesa v kanceláři A410

Obr. č. 3



Obr. č. 4



4. ucpané odpadní potrubí v suterénu budovy C

Obr. č. 5



5. zatopení přízemního prostoru v budově B v důsledku prasklé přívodní hadice od wc v 1np budovy B

Obr. č. 6



Obr. č. 7

Obr. č 8



Obr. č. 9



Obr. č. 10

