

Fotodokumentace k některým bodům z přílohy č. 1


Opadání cihlového obkladu v prostoru zálivu u Koh-i-noor

Obr. č. 1



Havárie otopného systému v suterénu budovy A

Obr. č. 2



Obr. č. 3



Zatékání do suterénních prostor ÚMČ Praha 10

Obr. č. 4



Obr. č. 5



Uvolněné okno ze spodního pantu v C511

Obr. č. 6



Tvorba rampouchů nad komunikací v ulici Uljanovská

Obr. č. 7



Obr. č. 8



Zatečení vody do budovy A poškozenou střešní krytinou

Obr. č. 9



Opadání omítky na fasádě terasy nad ulicí Uljanovská

Obr. č. 10



Obr. č. 11



Obr. č. 12



Zatečení vody na pánské WC ve 2. patře budovy A po vyplavení toalet pánského WC ve 3. patře budovy A

Obr. č. 13



Obr. č. 14

